

DATE D'ARRIVÉE 08/08/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra sv	FINITION	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 3N1AB7AP5KY293442	KM/MILES 109 761
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=mdF0d0IK%2By7WjwG7zMVGzBfR6xMQ%2BTer					
COULEUR EXTÉRIEUR Or			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1.8				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Cap oem		USURE DES PNEUS Avant: 4 Arrière: 6	
PROBLÈMES MÉCANIQUES TPMS					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☐ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Porte arrière gauche bossée Pare-choc arrière écaillé et graffigné Porte arrière droite bossée et graffignée Cap de roue arrière droite manquant	
--	--

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

[illegible]