

DATE D'ARRIVÉE 30/12/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Nissan	MODÈLE Sentra	FINITION	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) 3N1AB7AP9HY351058	KM/MILES 237 644
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1.8				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Cap oem		USURE DES PNEUS Avant: 1 Arrière: 2	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) défaillant ou signalant une anomalie.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☒ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Toit présentant de la rouille et un écaillage de la peinture.
Pare-brise fissuré. Capot présentant des impacts de pierres. Pare-chocs avant endommagé. Aile avant gauche endommagée. Portière avant gauche égratignée. Portière arrière gauche présentant un écaillage de la peinture et des égratignures. Aile arrière gauche endommagée. Couvercle de coffre présentant de la rouille et un écaillage de la peinture. Pare-chocs arrière endommagé. Trappe à carburant présentant un écaillage de la peinture. Aile arrière droite présentant de la rouille et un écaillage de la peinture. Portière arrière droite présentant un écaillage de la peinture. Bas de caisse côté droit bosselé et présentant un écaillage de la peinture. Portière avant droite présentant un écaillage de la peinture. Rétroviseur côté droit présentant un écaillage de la peinture et des égratignures. Poignée de portière avant gauche endommagée.


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR

[illegible]