



DATE D'ARRIVÉE 20/02/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Elantra	FINITION	ANNÉE 2021	SÉRIE (VIN) KMHLM4AG1MU087213	KM/MILES 95 857
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=kiUa9OsxhBsQkcJjL%2BIWg8Xy40343i4Y					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 2.0 litres				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 7	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Batterie faible détectée; bruits anormaux provenant des freins; témoin TPMS activé.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs avant endommagé; calandre avant endommagée;
phare avant endommagé; pare-chocs arrière endommagé;
fausses ailes avant endommagées. (Voir les photos pour
l'étendue complète des dommages.)



Plafond taché; volant présentant une usure notable; sièges avant
présentant une usure notable; caméra de recul non fonctionnelle.
(Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES







EXTÉRIEUR

