

DATE D'ARRIVÉE 19/03/2026		NUMÉRO DE CLÉ 1		ENREGISTREMENT ☐ Oui ☒ Non	
MARQUE Dodge	MODÈLE Journey	ANNÉE 2015	SÉRIE (VIN) 3C4PDDFG4FT618822		KM/MILES 146 632
COULEUR EXTÉRIEUR Crème			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB		
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES		
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE		
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4		
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE			
MOTEUR V6 cylinder engine	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Tpms		MAGS Oem	USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruit fan chauffrette					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA REcul		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Capot écaillé pare choc avant écaillé et graigné aile avant gauche rouillée et écaillée porte avant gauche rouillée et écaillée porte arrière gauche début de rouille aile arrière gauche rouillée et écaillée pare choc arrière écaillé et graigné aile arrière droite rouillée et écaillée porte arrière droite rouillée et graignée porte avant droite rouillée et écaillée aile avant droite rouillée et écaillée	
---	--