

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
23/03/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Honda	Civic berline	Lx	2020	2HGFC2F57LH006041	61 683

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=k77OK8S3Y+c81OWjhUToW/yTEccCc0jZ

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Bleu	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoins lumineux ABS et ACC activés au tableau de bord.	Cap oem	Avant: 8 Arrière: 8

PROBLÈMES MÉCANIQUES

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA REcul
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------


Pare-chocs arrière égratigné. Aile avant droite déformée.	
---	--

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

