


DATE D'ARRIVÉE 13/04/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Cf-moto	MODÈLE Uforce	FINITION	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) LECELDVZ99P6002301	KM/MILES 1 427
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 600cc				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun témoin d'avertissement actif au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 20% Arrière: 35%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes égratignées. Plusieurs pièces en plastique présentent des égratignures. Autocollant endommagé. Pneus craqués. Pare-brise égratigné. Portes manquantes. Voir les photos pour l'ensemble des dommages.

Siège passager déchiré. Voir les photos pour les détails.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES







EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

