

<b>DATE D'ARRIVÉE</b> 27/04/2026	<b>NUMÉRO DE CLÉ</b> 2	<b>ENREGISTREMENT</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
-------------------------------------	---------------------------	---

<b>MARQUE</b> Mazda	<b>MODÈLE</b> Cx-3	<b>ANNÉE</b> 2019	<b>SÉRIE (VIN)</b> JM1DKFC75K1416386	<b>KM/MILES</b> 97 178
------------------------	-----------------------	----------------------	---	---------------------------

<b>COULEUR EXTÉRIEUR</b> Rouge	<b>COULEUR INTÉRIEUR</b> Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE	<input type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

<b>MOTEUR</b> Moteur à 4 cylindres	<b>LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD</b> Entretien/ check engine **prendre note que vous aurez besoin d'un remorquage pour ce véhicule **	<b>MAGS</b> Jantes oem	<b>USURE DES PNEUS</b> Avant: 5/32 Arrière: 6/32
---------------------------------------	---	---------------------------	--

<b>PROBLÈMES MÉCANIQUES</b> Moteur tourne mal. cherche a étouffer
--

## ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

## DOMMAGES EXTÉRIEURS

## DOMMAGES INTÉRIEURS

Jante égratignée porte arrière gauche bossée éclat de roche sur le capot porte arrière droite bossée (voir les photos pour les dommages complet)

Siège conducteur usé voûte tachée (voir les photos)