

|                |               |
|----------------|---------------|
| DATE D'ARRIVÉE | NUMÉRO DE CLÉ |
| 08/07/2026     | 2             |

|           |         |          |       |                   |          |
|-----------|---------|----------|-------|-------------------|----------|
| MARQUE    | MODÈLE  | FINITION | ANNÉE | SÉRIE (VIN)       | KM/MILES |
| Chevrolet | Equinox | Lt       | 2021  | 2GNAXUEV3M6127678 | 114 464  |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPPORT CARFAX                                                                                                                            |
| <a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=jWHrSmCCtz2w1Qn69TW9WS39AZ4abmzw">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=jWHrSmCCtz2w1Qn69TW9WS39AZ4abmzw</a> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR | COULEUR INTÉRIEUR |
| Noir              | Black             |

|                                             |                                                 |                                           |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB            | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB         | <input type="checkbox"/> CREW CAB            |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES           | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input type="checkbox"/> 4 PORTES         | <input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID           | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE          |
| <input type="checkbox"/> TRACTION           | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input type="checkbox"/> 4WD              | <input checked="" type="checkbox"/> 4X4      |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE           | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE |                                              |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| MOTEUR               | CYLINDRÉE (L) |
| Moteur à 4 cylindres | 1.5 L · 4 cyl |

|                                                                                                                                      |            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD                                                                                               | MAGS       | USURE DES PNEUS              |
| Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. Témoin du système de coussins gonflables (airbags) allumé. | Jantes oem | Avant: 6/32<br>Arrière: 7/32 |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES                                     |
| Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection. |

ÉQUIPEMENTS


|                                                        |                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA RECUL    |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE   | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT                | <input type="checkbox"/> CAPTEUR RECUL              |
| <input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS            | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ    | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION      |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE    | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH       |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.  | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.  | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ  | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM              |
| <input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT            | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES           |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES    | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU  | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.          |

**DOMMAGES EXTÉRIEURS**

Peinture écaillée sur les passages de roues. Jantes présentant des égratignures. Portière et aile arrière droite endommagées. Capot égratigné. Pare-chocs arrière égratigné. Pare-chocs avant endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

**DOMMAGES INTÉRIEURS**

Volant usé. Pavillon intérieur taché. Panneau de portière égratigné. Plastique du coffre égratigné. (Voir les photos.)

**PHOTOS DU VÉHICULE****DOMMAGES****EXTÉRIEUR****INTÉRIEUR**

