

DATE D'ARRIVÉE 14/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Can am	MODÈLE Maverick	FINITION Xds	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 3JBVEAW4XJK000477	KM/MILES 4 175
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1000cc			CYLINDRÉE (L)		
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de maintenance requis allumé au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 85% Arrière: 40%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Perforations présentes sur les bas de caisse. Portes égratignées et endommagées. Cage de sécurité présentant de la rouille et des égratignures. Jantes égratignées. Capot égratigné. Passages de roues manquants. Dommages multiples à divers endroits sur la carrosserie (se référer aux photos pour le détail complet des dommages).

Volant endommagé. Perforations présentes sur le tableau de bord. Nettoyage complet requis (se référer aux photos).

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

