

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
21/07/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Cf-moto	Cforce	Overland	2022	LCELV1Z58N6000920	1 583
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Gris foncé			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
1000cc					
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord au moment de l'inspection.		Jantes oem		Avant: 25% Arrière: 30%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Démarrage difficile. Bruit anormal détecté au niveau du système de freinage.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Panneau latéral gauche manquant. Aile arrière droite endommagée. Siège conducteur endommagé. Siège passager endommagé. Rétroviseurs présentant de la corrosion. Pare-chocs arrière égratigné. Pare-chocs avant égratigné et déformé. Plaque de protection avant endommagée. Protège-cardan arrière droit endommagé. Treuil endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR



Stock: N6000920 | Généré le 22/09/2026 06:44