

DATE D'ARRIVÉE 28/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Hyundai	MODÈLE Tucson	FINITION Limited	ANNÉE 2016	SÉRIE (VIN) KM8J3CA22GU233731	KM/MILES 191 482
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Batterie en faible charge détectée Caméra de recul non fonctionnelle					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Éclat de roche présent sur le capot Porte avant gauche présentant de la rouille et de l'écaillage de la peinture	
---	--

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

