

DATE D'ARRIVÉE 30/07/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Honda	MODÈLE Civic sedan	FINITION	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) 2HGFC2F77LH022399	KM/MILES 218 766
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=ITnlxLE%2Fa385ryTXoinWjU9%2FAEt1K6BG					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Éclat de roche sur le capot. Pare-chocs avant endommagé.
Peinture écaillée sur le coffre. Peinture écaillée sur le pare-chocs
arrière.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

