

DATE D'ARRIVÉE 14/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Ram	MODÈLE 1500	FINITION Express	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 1C6RR7FT5JS336067	KM/MILES 167 884
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=ynMMGIddks3ZRFhtbbhSHPy8XBiDdwt					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☒ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 8 cylindres				CYLINDRÉE (L) 5.7 L · 8 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 1/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Irrégularités de fonctionnement détectées au niveau du moteur					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Passages de roues repeints à la bombe aérosol Jantes repeintes avec un produit de type gravelard Pare-chocs avant endommagé Pare-chocs arrière endommagé Hayon arrière endommagé Revêtements intérieurs de la boîte de chargement endommagés Pare-brise égratigné Toit égratigné Rétroviseurs égratignés (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages)

Tapis de sol avant manquants Banquette arrière tachée Pare-soleil endommagé Revêtement de pavillon taché Appuie-tête arrière manquant Volant usé (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

