

|                |               |
|----------------|---------------|
| DATE D'ARRIVÉE | NUMÉRO DE CLÉ |
| 20/08/2026     | 1             |

|        |            |          |       |                   |          |
|--------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| MARQUE | MODÈLE     | FINITION | ANNÉE | SÉRIE (VIN)       | KM/MILES |
| Nissan | Pathfinder |          | 2019  | 5N1DR2MM4KC634005 | 113 289  |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPPORT CARFAX                                                                                                                            |
| <a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=K30fBTLFCMxK7crt83nCZza3OKVMpYoT">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=K30fBTLFCMxK7crt83nCZza3OKVMpYoT</a> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR | COULEUR INTÉRIEUR |
| Gris foncé        | Black             |

|                                             |                                                 |                                           |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB            | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB         | <input type="checkbox"/> CREW CAB            |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES           | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input type="checkbox"/> 4 PORTES         | <input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID           | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE          |
| <input type="checkbox"/> TRACTION           | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input type="checkbox"/> 4WD              | <input checked="" type="checkbox"/> 4X4      |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE           | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE |                                              |

|           |               |
|-----------|---------------|
| MOTEUR    | CYLINDRÉE (L) |
| Moteur v6 | 3.5 L · 6 cyl |

|                                                                           |            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD                                    | MAGS       | USURE DES PNEUS              |
| Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé. | Jantes oem | Avant: 3/32<br>Arrière: 4/32 |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES                                         |
| Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection. |

ÉQUIPEMENTS

|                                                        |                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE            | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul     |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE   | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT                | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul               |
| <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ    | <input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION       |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE    | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH        |
| <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR     | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.  | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.  | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT  |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ  | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM               |
| <input checked="" type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL. | <input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT | <input checked="" type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES |
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES    | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU  | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.           |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DOMMAGES EXTÉRIEURS | DOMMAGES INTÉRIEURS |
|---------------------|---------------------|

Pneus présentant des craquelures. Portes du côté droit endommagées. Pare-chocs arrière endommagé. Présence de rouille sur le toit. Supports de toit endommagés. Pare-chocs avant endommagé. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Tapis avant absents. Revêtement de pavillon taché. Garnitures en plastique du coffre égratignées. (Voir les photos.)

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



## INTÉRIEUR

