

DATE D'ARRIVÉE 21/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Mazda	MODÈLE Mazda3	FINITION Gt	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) 3MZBPBDM5LM135695	KM/MILES 81 676
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=yMM5RLXAKpdRo/K03Kk4pKpBcorBhMmC					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD AUCUN		MAGS Acier		USURE DES PNEUS Avant: 1/32 Arrière: 4/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Remplacement de la batterie requis.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-chocs arrière endommagé. Déфлекeur arrière droit endommagé. Pare-chocs avant égratigné. Présence de rouille sur le toit. Porte avant droite bosselée. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)

Volant usé. Revêtement de pavillon taché. Cuir du siège conducteur craquelé. Plastique du coffre égratigné. Jantes présentes à l'intérieur du véhicule. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

