

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
21/08/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Gmc	Sierra 1500	Pro	2023	1GTRUAEK8PZ160337	73 850

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=qzyV2eqSMWOBrTVyfnuElzbDrxZMLsa1

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☒ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.7 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 6/32 Arrière: 2/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection. Les pneus arrière présentent une usure irrégulière causée par des déformations de la bande de roulement.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jantes présentant des égratignures. Éclat de roche visible sur le pare-brise. Hayon endommagé. Pare-chocs avant endommagé. Feu arrière droit égratigné. Capot égratigné. Marchepieds égratignés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Revêtement de toit taché. Panneaux de portes égratignés. Volant présentant une usure visible. Siège du conducteur endommagé. Manette de vitesses endommagée. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

