

|                |               |
|----------------|---------------|
| DATE D'ARRIVÉE | NUMÉRO DE CLÉ |
| 25/08/2026     | 1             |

|        |             |          |       |                   |          |
|--------|-------------|----------|-------|-------------------|----------|
| MARQUE | MODÈLE      | FINITION | ANNÉE | SÉRIE (VIN)       | KM/MILES |
| Honda  | Civic sedan | Lx       | 2020  | 2HGFC2F5XLH013825 | 173 962  |

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAPPORT CARFAX                                                                                                                            |
| <a href="https://vhr.carfax.ca/fr/?id=K5Q/TkjGZVKol8nqLRXcyjGCHRDkFdSq">https://vhr.carfax.ca/fr/?id=K5Q/TkjGZVKol8nqLRXcyjGCHRDkFdSq</a> |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| COULEUR EXTÉRIEUR | COULEUR INTÉRIEUR |
| Argent            | Black             |

|                                              |                                                 |                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> REG CAB             | <input type="checkbox"/> KING CAB               | <input type="checkbox"/> QUAD CAB            | <input type="checkbox"/> CREW CAB   |
| <input type="checkbox"/> 2 PORTES            | <input type="checkbox"/> 3 PORTES               | <input checked="" type="checkbox"/> 4 PORTES | <input type="checkbox"/> 5 PORTES   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ESSENCE  | <input type="checkbox"/> DIESEL                 | <input type="checkbox"/> HYBRID              | <input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRACTION | <input type="checkbox"/> PROPULSION             | <input type="checkbox"/> 4WD                 | <input type="checkbox"/> 4X4        |
| <input type="checkbox"/> MANUELLE            | <input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE | <input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE    |                                     |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| MOTEUR               | CYLINDRÉE (L) |
| Moteur à 4 cylindres | 2.0 L · 4 cyl |

|                                                        |            |                              |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD                 | MAGS       | USURE DES PNEUS              |
| Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord. | Jantes oem | Avant: 6/32<br>Arrière: 5/32 |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| PROBLÈMES MÉCANIQUES                                         |
| Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection. |

ÉQUIPEMENTS

|                                                        |                                                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES | <input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE           | <input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul    |
| <input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE   | <input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT               | <input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul              |
| <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS | <input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ   | <input type="checkbox"/> NAVIGATION                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS  | <input type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE              | <input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH       |
| <input type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR                | <input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT. | <input type="checkbox"/> LECTEUR DVD                |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES            | <input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR. | <input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT |
| <input type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS               | <input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ | <input type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM              |
| <input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.            | <input type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT           | <input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES           |
| <input type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES               | <input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU | <input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DOMMAGES EXTÉRIEURS | DOMMAGES INTÉRIEURS |
|---------------------|---------------------|

Portes du côté droit endommagées. Aile arrière droite endommagée. Encadrement de porte endommagé. Aile avant droite endommagée. Pare-chocs avant endommagé. Capot égratigné. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Rétroviseur intérieur délamné. Pare-soleil endommagé. Console centrale usée. Pavillon taché. Panneau de porte égratigné. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

## PHOTOS DU VÉHICULE

### DOMMAGES



### EXTÉRIEUR



### INTÉRIEUR

