

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
26/08/2026				1	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Harley-davidson	Flhxse		2021	5HD1PXL33MB955861	

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=48Bvsb9olkDuhDEbuvNeLwEpdJSgSIWd>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Rouge			

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
1923cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Jantes	Avant: Arrière:

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Faisceau de câblage sectionné. Le véhicule ne démarre pas, bien que le moteur puisse être tourné manuellement. La carrosserie est mal fixée et ne correspond pas à l'année du véhicule.

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA REcul
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Égratignures sur l'aile avant et l'aile arrière. Égratignures sur les sacoques et le filtre à air. Siège endommagé. (Consulter les photos pour l'étendue complète des dommages.)	Le véhicule n'est pas en état de rouler et nécessite un remorquage pour son déplacement.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR

