

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
28/08/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Volkswagen	Golf gti	De performance	2016	3VW547AU5GM049512	239 701

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=AF+SGw3otpj7C1vzFGY5qZz/jFLTwm4g

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin d'entretien requis activé au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 5/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Jantes égratignées et repeintes. Pare-chocs arrière égratigné. Rétroviseur côté droit brisé. Éclat de roche présent sur le pare-brise. Peinture des ailes écaillée et présentant de la rouille. Pourtour des poignées de portes rouillé. Pare-chocs avant égratigné. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)	Pavillon intérieur égratigné. Cuir du siège conducteur endommagé. Volant usé. Levier de vitesses usé. Garniture plastique du coffre égratignée. (Voir les photos.)
---	---

Jantes égratignées et repeintes. Pare-chocs arrière égratigné. Rétroviseur côté droit brisé. Éclat de roche présent sur le pare-brise. Peinture des ailes écaillée et présentant de la rouille. Pourtour des poignées de portes rouillé. Pare-chocs avant égratigné. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)	Pavillon intérieur égratigné. Cuir du siège conducteur endommagé. Volant usé. Levier de vitesses usé. Garniture plastique du coffre égratignée. (Voir les photos.)
---	---

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



