

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
01/09/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mitsubishi	Eclipse cross		2024	JA4ATVAAXRZ613357	65 112

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=vV5MCtokNFIQi3xGyl+6pI3YeZaf6fnY

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	1.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de dysfonctionnement moteur allumé (« Check Engine »).	Jantes oem	Avant: 6/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruits anormaux détectés au niveau du système de freinage.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jantes présentant des égratignures. Pare-chocs avant égratigné. Pare-chocs arrière endommagé. Aile arrière droite endommagée. Montant de toit côté droit égratigné. Capot égratigné. Aile avant gauche égratignée. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Revêtement en cuir du siège conducteur craquelé. Siège passager présentant des égratignures. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE




DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: RZ613357 | Généré le 15/10/2026 20:43