

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
02/09/2026				1	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Harley-davidson	Flhxse		2019	5HD1PXLA0KB950838	45 997

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=PVOln36Qxj25rKgrrvjgc1wkrKf9l0UN>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Noir		Black	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
1923cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé.	Jantes oem	Avant: 30% Arrière: 35%

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Remplacement de la batterie requis avant la mise en circulation du véhicule.

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECU
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS


Aile avant endommagée. Panneau avant égratigné. Sacoches gauche et droite égratignées. Levier de vitesse égratigné. (Voir photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

