

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
04/09/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mitsubishi	Outlander		2024	JA4J4VA84RZ617639	65 795

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=UfHyiCqwc5/e//wAhtWNAbIs+mcmcH1G

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Grey

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de dysfonctionnement moteur (« Check Engine ») allumé au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 5/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☒ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Toit et supports de toit éraflés. Cadrages de portes éraflés et bosselés. Porte conducteur endommagée. Joint de caoutchouc de la porte conducteur endommagé. Porte arrière gauche bosselée. Aile arrière gauche bosselée. Pare-chocs arrière endommagé. Couvercle de coffre éraflé. Jantes éraflées. Porte avant droite bosselée. (Voir les photos)

Pavillon intérieur taché et éraflé. Brûlure de cigarette constatée sur le siège conducteur. Garnitures plastiques du coffre éraflées. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

