

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
04/09/2026				1	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Polaris	Ranger		2021	4XAT6A995M8411055	2 735
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Brun			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
1000cc					
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement actif au moment de l'inspection.		Roue acier		Avant: 20% Arrière: 55%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-brise fissuré. Portières manquantes. Enjoliveurs de roues non d'origine. Feu arrière gauche brisé. Vitre arrière égratignée. Hayon arrière égratigné. Intérieur de la caisse égratigné. Pare-chocs avant endommagé. Panneaux de plastique égratignés. (Voir photos)

Siège du conducteur endommagé. Rétroviseur intérieur brisé. Présence de moisissures sur les sièges arrière. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

