

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
08/09/2026				3	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Jayco	Entegra vision	27 a	2022	1F65F5DN7N0A11725	13 050
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Beige					
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
				7.3 L · 8 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.		Jantes oem		Avant: 40% Arrière: 45%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pare-choc avant endommagé en plusieurs endroits. Auvent manquant. Système d'échappement endommagé. Support tordu. Contour de phare avant endommagé. Moulure endommagée. Pare-choc arrière éraflé et présentant de la corrosion. (Voir photos)

Infiltration d'eau présente dans la salle de bain et dans la chambre. Revêtement adhésif de la console centrale endommagé. Coussins de la banquette endommagés. Base de lit éraflée. Marchepied éraflé. Moulure de plafond endommagée dans la chambre et la salle de bain. Porte moustiquaire fissurée. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





