

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
10/09/2026				2	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Hyundai	Santa fe	Ultimate calligraphy	2023	5NMS5DAL1PH613751	43 265
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=XZs5QMjvmUEc436cwom4Y8PtvGSRgIMj					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Noir			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				2.5 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Aucun voyant d'avertissement allumé au tableau de bord.		Jantes oem		Avant: 6/32 Arrière: 8/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☒ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Porte avant gauche enfoncée. Porte avant droite enfoncée. Pare-chocs arrière endommagé. Porte arrière gauche enfoncée. (Voir photos)

Cuir du siège conducteur craquelé. Habillages plastiques du coffre égratignés et endommagés. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

