

DATE D'ARRIVÉE 17/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Honda	MODÈLE Civic sedan	FINITION Lx	ANNÉE 2019	SÉRIE (VIN) 2HGFC2F58KH037037	KM/MILES 146 431
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=WW1tMDpTN2qUTxaGEluakb7RtggMy3Qa					
COULEUR EXTÉRIEUR Gris clair			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 2.0 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de rappel d'entretien activé.		MAGS Jantes après marché		USURE DES PNEUS Avant: 3/32 Arrière: 3/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Bruits anormaux détectés au niveau du système de freinage.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Montant de toit côté gauche bosselé. Portes arrière endommagées. Ailes arrière endommagées. Pare-chocs arrière égratigné. Pare-chocs avant endommagé. Bas de caisse endommagé. Coffre désaligné. Pellicule de vitrage teinté endommagée. (Voir photos)

Revêtement de pavillon taché. Commande centrale du volant endommagée. Nettoyage complet requis. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR

