

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
24/09/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Honda	Civic sedan	Touring	2019	2HGFC1F99KH106847	148 723

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=l+ztLZr8elvB71AXvQHFON9hcRruJv+

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	1.5 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 2/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruits anormaux détectés au niveau de la suspension

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------


Jantes présentant des égratignures Pare-chocs avant égratigné
Joint de caoutchouc du capot endommagé Aile arrière droite
présentant de la corrosion et des dommages structurels Bas de
caisse côté droit endommagé Porte arrière droite endommagée
(Voir photos jointes)

Volant présentant une usure prononcée Brûlures de cigarette sur
le revêtement du pavillon Revêtement en cuir du siège
conducteur endommagé Commande d'ouverture du coffre
endommagée Garniture en plastique du coffre égratignée Joint de
caoutchouc du coffre endommagé Levier de vitesses endommagé
Panneau de porte égratigné (Voir photos jointes)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES







Stock: KH106847 | Généré le 16/10/2026 22:18