

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
09/10/2026				2	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Volkswagen	Jetta	Highline	2019	3VWW57BU5KM024781	155 613
RAPPORT CARFAX					
https://vhr.carfax.ca/?id=P7s7vtfC0hiH49eUmvNdPtY%2BytSrqNlx					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Gris foncé			Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
Moteur à 4 cylindres				1.4 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Témoin du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.		Jantes oem		Avant: 4/32 Arrière: 2/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul		
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul		
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Calandre avant endommagée. Insigne absent. Jantes égratignées.
Pare-chocs avant endommagé. Aile avant gauche égratignée.
Porte arrière gauche endommagée. Aile arrière gauche endommagée. Pare-chocs arrière égratigné. Porte arrière droite endommagée. Bas de caisse côté droit endommagé. Rétroviseur côté droit égratigné. (Voir photos)

Levier de vitesse usé. Volant usé. Garniture de pavillon tachée.
Garniture en plastique du coffre égratignée. Brûlure de cigarette sur la banquette arrière.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR

