

DATE D'ARRIVÉE 27/10/2026				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Volkswagen	MODÈLE Golf	FINITION	ANNÉE 2015	SÉRIE (VIN) 3VW117AU6FM010076	KM/MILES 139 841
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=vvULK9/Bplim1ltlM5nJn4USTLskbler					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Black		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 4 cylindres				CYLINDRÉE (L) 1.8 L · 4 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Témoin de diagnostic EPC illuminé au tableau de bord.		MAGS Oem		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 5	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA REcul	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR REcul	
☒ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Capot présentant un éclat causé par un impact de roche. Aile avant gauche atteinte de corrosion. Aile arrière gauche atteinte de corrosion avec écaillage de la peinture. Aile arrière droite atteinte de corrosion. Bas de caisse côté droit présentant une déformation et de la corrosion. Aile avant droite atteinte de corrosion.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: 010076 | Généré le 30/10/2026 07:17