

DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
03/10/2024				1	

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Dodge	Journey	Sxt	2014	3C4PDCCG4ET115658	136 670

RAPPORT CARFAX

<https://vhr.carfax.ca/fr/?id=gEFkx%2F4SxtdNaMaXDaRbvsLq>

COULEUR EXTÉRIEUR		COULEUR INTÉRIEUR	
Noir		Black	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur v6	6 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Voyants actifs au tableau de bord : moteur (Check Engine), système de freinage antiblocage (ABS) et système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	Mags oem	Avant: 2 Arrière: 3

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Perte au niveau du système d'échappement, système de climatisation non fonctionnel, bruits anormaux provenant des freins, deux pneus à plat constatés

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

Pare-brise fissuré ; capot présentant des éclats causés par des projections de pierres ; pare-chocs avant endommagé, fissuré et comportant une pièce manquante ; aile avant gauche présentant des écaillures et des égratignures ; rétroviseur gauche endommagé ; porte avant gauche égratignée ; porte arrière droite bosselée et égratignée ; pare-chocs arrière égratignée et comportant une pièce manquante ; coffre égratignée ; aile arrière droite écaillée ; porte arrière droite écaillée ; porte avant droite égratignée ; aile avant droite endommagée, bosselée, écaillée, fissurée et égratignée ; carrosserie nécessitant un polissage

DOMMAGES INTÉRIEURS

Habitacle nécessitant un nettoyage approfondi à la vapeur ou au shampooing

PHOTOS DU VÉHICULE**DOMMAGES**



A black 2011 Dodge Journey SUV is shown from a front-three-quarter view. The vehicle is parked on a light-colored paved surface, likely in a car lot or dealership. The background shows other vehicles and a building structure.



INTÉRIEUR



Stock: 115658 | Généré le 21/08/2026 19:57