

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
22/09/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Ram	1500 classic	Slt	2021	1C6RR7GT3MS597247	76 260

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=knVI2Qih/UjO6HeGvkcrk7RkCESACQQT

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Grey

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☒ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	5.7 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de surveillance de la pression des pneus (TPMS) allumé.	Jantes après marché	Avant: 5/32 Arrière: 4/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Défaillance du système de direction assistée entraînant une difficulté importante à braquer les roues. Système d'échappement modifié générant un niveau sonore élevé.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Usure irrégulière des pneus. Pare-chocs avant présentant de la corrosion. Barre de protection avant égratignée et corrodée. Barre d'éclairage DEL endommagée. Aile arrière gauche présentant des égratignures. Feu arrière gauche présentant des égratignures. Pare-chocs arrière endommagé. Moulure de vitre côté droit endommagée. Passage de roue endommagé. (Voir les photos)


Siège du passager avant présentant des taches.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

