

DATE D'ARRIVÉE 28/09/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Gmc	MODÈLE Sierra 1500	FINITION Denali ultimate	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) 1GTUUHEL7PZ292310	KM/MILES 62 848
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=Bc9lp8v2VAkhkXcCfEUt736+++ji+Rdm					
COULEUR EXTÉRIEUR Blanc			COULEUR INTÉRIEUR Brown		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☒ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 8 cylindres				CYLINDRÉE (L) 6.2 L · 8 cyl	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 5/32 Arrière: 6/32	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☒ CAMÉRA RECU	
☒ VERR. ÉLECTRIQUE		☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☒ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☒ SIÈGES CHAUFFANTS		☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☒ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☒ SIÈGES VENTILÉS		☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☒ AUDIO PREMIUM	
☒ PHARES ANTIBROUIL.		☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☒ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Jantes présentant des égratignures. Hayon endommagé. Pare-chocs arrière endommagé. Marchepied côté droit présentant de la rouille.

Panneau de porte côté conducteur égratigné. Dossier du siège passager égratigné.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: PZ292310 | Généré le 15/10/2026 21:08