

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
29/09/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Buick	Encore	Privilégié	2021	KL4CJESM0MB362583	81 840

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=74l6a6zBsX6QeSdTu7t9e3UK1jxsGwaP

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Bleu foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	1.4 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin de dysfonctionnement moteur (« Check Engine ») allumé.	Jantes oem	Avant: 4/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA REcul
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR REcul
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Jantes présentant des égratignures. Pare-chocs arrière égratigné. Pare-chocs avant endommagé. Coffre égratigné. Porte avant gauche bosselée. Éclats de pierres visibles sur le capot. (Voir les photos)


Tapis de sol absents. Panneau de porte intérieur égratigné.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

