

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
05/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Silverado 1500	Rst	2022	1GCUDEED8NZ558809	53 422

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=qbUTdBzWeERSexyn5IfXOk5xV2NtkxWM

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	5.3 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
AUCUN	Jantes	Avant: 8/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruits anormaux détectés au niveau du système de freinage.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECU
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

Égratignures observées sur le toit, le montant de toit côté droit, le hayon, la porte avant droite, la porte arrière droite, le capot, le pare-chocs avant et le pare-chocs arrière. (Voir photos)

Égratignures sur le volant; panneaux de portes arrière endommagés et égratignés. (Voir photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

