Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
03/11/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mercedes-benz	Cla	Amg cla 45	2019	WDDSJ5CB8KN712297	229 772

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=sH/EuJBF/ZigfzJFrbUy0IGYiMM+1Eli

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Argent	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.0 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Voyant moteur (Check Engine) allumé. Voyant de batterie allumé. Voyant d'entretien allumé.	Jantes après marché	Avant: 6/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Courroie brisée. Batterie défectueuse à remplacer. Alternateur défectueux à remplacer. Le véhicule nécessite un remorquage pour son déplacement. La suspension semble avoir été modifiée.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Jantes égratignées. Toit décoloré. Moulures de portes décolorées. Pare-chocs avant endommagé. Bavette avant endommagée. Pare-chocs arrière égratigné avec un morceau manquant. Vitre du côté conducteur égratignée. Porte arrière droite égratignée. Porte avant droite présentant de la rouille. Éclat de roche visible sur le capot. Support de tige de capot brisé.	Tableau de bord égratigné. Volant présentant une usure visible. Dossiers des sièges avant égratignés. Pellicule de teinture de la vitre arrière présentant des bulles. Boutons de commande des vitres usés.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR






DAIMLER AG
WDDSJ5CB8KN712297












Langue (Language)
Visuel
Véhicule
Le système a été remis à zéro
et va être redémarré.
Activer Bluetooth
Remettre à zéro

