

DATE D'ARRIVÉE 03/06/2026	NUMÉRO DE CLÉ 2
-------------------------------------	---------------------------

MARQUE Land rover	MODÈLE Range rover sport	ANNÉE 2020	SÉRIE (VIN) SALWR2RK6LA895307	KM/MILES 119 367
-----------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------	----------------------------

RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/?id=mQNQFHNRXm2Z4a2epVhWBZkVvNmMXE

COULEUR EXTÉRIEUR Blanc	COULEUR INTÉRIEUR Black
-----------------------------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/> REG CAB	<input type="checkbox"/> KING CAB	<input type="checkbox"/> QUAD CAB	<input type="checkbox"/> CREW CAB
<input type="checkbox"/> 2 PORTES	<input type="checkbox"/> 3 PORTES	<input type="checkbox"/> 4 PORTES	<input checked="" type="checkbox"/> 5 PORTES
<input type="checkbox"/> ESSENCE	<input checked="" type="checkbox"/> DIESEL	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input type="checkbox"/> ÉLECTRIQUE
<input type="checkbox"/> TRACTION	<input type="checkbox"/> PROPULSION	<input type="checkbox"/> 4WD	<input checked="" type="checkbox"/> 4X4
<input type="checkbox"/> MANUELLE	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATIQUE	<input type="checkbox"/> DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR Moteur v6	LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement signalé.	MAGS Jantes oem	USURE DES PNEUS Avant: 6/32 Arrière: 7/32
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------

PROBLÈMES MÉCANIQUES La vitre du côté conducteur ne s'ouvre pas.

ÉQUIPEMENTS

<input checked="" type="checkbox"/> VITRES ÉLECTRIQUES	<input type="checkbox"/> TOIT PANORAMIQUE	<input checked="" type="checkbox"/> CAMÉRA REcul
<input checked="" type="checkbox"/> VERR. ÉLECTRIQUE	<input type="checkbox"/> TOIT OUVRANT	<input type="checkbox"/> CAPTEUR REcul
<input type="checkbox"/> MIROIRS CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> AIR CLIMATISÉ	<input checked="" type="checkbox"/> NAVIGATION
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES CHAUFFANTS	<input checked="" type="checkbox"/> CLIM. BI-ZONE	<input checked="" type="checkbox"/> BLUETOOTH
<input checked="" type="checkbox"/> INTÉRIEUR CUIR	<input checked="" type="checkbox"/> RÉGULATEUR VIT.	<input type="checkbox"/> LECTEUR DVD
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES ÉLECTRIQUES	<input checked="" type="checkbox"/> MIROIRS ÉLECTR.	<input checked="" type="checkbox"/> COMM. AU VOLANT
<input checked="" type="checkbox"/> SIÈGES VENTILÉS	<input checked="" type="checkbox"/> ENTRÉE SANS CLÉ	<input checked="" type="checkbox"/> AUDIO PREMIUM
<input type="checkbox"/> PHARES ANTIBROUIL.	<input checked="" type="checkbox"/> VOLANT CHAUFFANT	<input type="checkbox"/> 3E RANGÉE SIÈGES
<input checked="" type="checkbox"/> VITRES TEINTÉES	<input type="checkbox"/> INTÉRIEUR TISSU	<input type="checkbox"/> TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS

DOMMAGES INTÉRIEURS

Égratignures présentes sur les jantes, le montant de toit côté gauche et le pare-chocs arrière. Pare-chocs avant endommagé. Se référer aux photos pour l'étendue complète des dommages.	Cuir du siège conducteur fissuré.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR





Stock: LA895307 | Généré le 26/06/2026 19:07