


DATE D'ARRIVÉE				NUMÉRO DE CLÉ	
09/07/2026				0	
MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Forest river	Salem platinum	26rbs x	2023	4X4TSMB22PA334736	
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR			COULEUR INTÉRIEUR		
Blanc			Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS		USURE DES PNEUS	
Panneau solaire installé sur le toit		Acier		Avant: 30% Arrière: 30%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES					
Batterie absente					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Infiltration d'eau détectée. Porte du compartiment avant présentant des égratignures. Montants d'auvent endommagés. Panneau du réservoir d'eau chaude manquant. Joints d'étanchéité endommagés. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)

Infiltration d'eau détectée. Moustiquaire endommagée. Porte de la salle de bain présentant des égratignures. Évier de cuisine endommagé. Paroi de la salle de bain endommagée. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)


PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR





INTÉRIEUR





Stock: PA334736 | Généré le 16/07/2026 20:16