

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
14/08/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Can-am	Maverick	Sport xxc	2023	3JB1VAX21PK000002	5 383

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Beige	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☒ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
1000cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Témoin du système Smart-Lock activé. Témoin du système DPS activé.	Jantes oem	Avant: 45% Arrière: 70%

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Direction assistée non fonctionnelle.

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECU
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECU
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
---------------------	---------------------

Égratignures sur les portières et les poignées de portière.
 Décoloration de la peinture sur le capot. Égratignures à l'intérieur de la boîte de chargement. Perforations sur le rebord de la boîte de chargement. Rouille présente sur le cadre de sécurité et le pare-chocs avant. Treuil endommagé. Égratignures sur les jantes et le pare-brise. Autocollants endommagés. (Voir les photos pour l'étendue complète des dommages.)

Décoloration de la peinture sur la boîte à gants. Nettoyage complet requis. (Voir les photos.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



Stock: PK000002 | Généré le 24/08/2026 04:18