




DATE D'ARRIVÉE 24/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 6	
MARQUE Keystone	MODÈLE Cougar	FINITION 310rls	ANNÉE 2018	SÉRIE (VIN) 4YDF31025J2510419	KM/MILES
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Beige			COULEUR INTÉRIEUR Beige		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 30% Arrière: 30%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Remplacement de la batterie requis.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE		☐ BLUETOOTH		
☒ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☐ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		

Pneus présentant des craquelures. Infiltrations d'eau détectées à plusieurs endroits (avant de la remorque, extension et arrière). Passage de roue côté gauche fissuré. Panneau arrière déformé et affaissé. Panneau avant endommagé. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)

Infiltration d'eau au niveau de l'extension cuisine. Vitre de la douche brisée. Table présentant des égratignures. Portes de la salle de bain et de la chambre endommagées. Téléviseur retrouvé au sol lors de l'inspection. Panneau de l'armoire arrière endommagé. (Voir les photos pour l'ensemble des dommages.)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES





EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR



