Autostudio72

Autostudio72
14460, rue joseph-marc-vermette
Mirabel, QUEBEC J7J1X2

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
08/04/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mercedes-benz	Glc	Glc 300	2022	W1N0G8EB2NV372656	114 272

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=hrIWfVAiQmMlQLcdjHp0xGt6592I93LK

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Oem	Avant: 5 Arrière: 6

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Fuite d'huile détectée. Statut SAAQ : inspection requise.

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.


DOMMAGES EXTÉRIEURS


DOMMAGES INTÉRIEURS

Pare-chocs avant égratigné. Aile arrière gauche égratignée. Pare-chocs arrière égratigné. Jantes égratignées.	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES








EXTÉRIEUR







INTÉRIEUR








Stock: 372656 | Généré le 07/11/2026 14:13