Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
22/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Mini	Countryman	Cooper	2018	WMZYV5C36J3E04687	258 531

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=she38a4pd8Wf91qR2j4R7UmRiyjfs1iu

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 3 cylindres	1.5 L · 3 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Voyant de défaillance des feux de position allumé	Jantes oem	Avant: 3/32 Arrière: 3/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Bruits anormaux provenant des freins

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☒ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS | **DOMMAGES INTÉRIEURS**

Jantes présentant des égratignures Encadrements des portes arrière égratignés Rétroviseur côté gauche égratigné Présence de rouille sur le toit Hayon arrière présentant de la rouille Éclats de pierre sur le capot et le pare-chocs avant Rétroviseur côté droit égratigné Moulure chromée bosselée Autocollant du capot décoloré Éclat de peinture sur la porte arrière gauche Peinture du rail de toit côté droit usée (Voir les photos)	Volant présentant une usure visible Cuir du siège conducteur fissuré Cache de garniture manquant Plastique du coffre arrière égratigné (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES






























EXTÉRIEUR










INTÉRIEUR

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
01/2018 TYPE: MPV / VTUM
GVWR / PNBV: 2070 kg
GAWR / PNBE: FRONT / AVANT - 1090 kg WITH/AVEC
225/50 R18 TIRES/PNEUS, 7.5J x 18 RIMS/JANTES
GAWR / PNBE: REAR / ARRIÈRE - 1040 kg WITH/AVEC
225/50 R18 TIRES/PNEUS, 7.5J x 18 RIMS/JANTES
WMZYV5C36J3E04687
EC







DELETE PERSONAL DATA
Deleting data... This process can take up to 2 minutes. Do not move the vehicle until the process has been completed.