Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
23/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Cadillac	Ct4-v	4dr sdn	2022	1G6DH5RL5N0108998	103 233

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=pxDV0eU+wH4Zb7jAQu/MUGwpDaazIlyd

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☒ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 4 cylindres	2.7 L · 4 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 7/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection.

ÉQUIPEMENTS


☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS | **DOMMAGES INTÉRIEURS**

Jantes présentant des égratignures. Coffre arrière présentant des bosses. Délaminage constaté à l'intérieur des feux arrière. Pare-choc arrière égratigné. Pare-choc avant égratigné et endommagé. Aile arrière gauche égratignée. Aile avant droite égratignée. Aile arrière droite égratignée. Porte arrière droite égratignée. (Voir les photos)	Clés présentant une usure visible. Cuir du siège conducteur fissuré. Dossiers des sièges avant égratignés. Garniture plastique de la poignée de porte intérieure manquante. Revêtement plastique du coffre arrière égratigné.

PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES



















EXTÉRIEUR









INTÉRIEUR






















Warning
You are about to erase app data settings, user profiles, and personal data in the vehicle including Navigation and Phone data.