Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
27/10/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	HOURS/MILES
Ktm	Xc-w		2023	VBKXWL233PM253417	21

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/?id=yZHI52nnYSj0PmWZcSsEy3%2BhpaUzWy8u

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Orange	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
250cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
	Jantes oem	Avant: 20% Arrière: 40%

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Démarrage très difficile; le moteur ne maintient pas le régime

ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.


DOMMAGES EXTÉRIEURS | **DOMMAGES INTÉRIEURS**

Protège-mains égratignés; système d'échappement égratigné; aile arrière égratignée; aile avant égratignée; panneaux latéraux égratignés; évent du réservoir de carburant endommagé; poignées endommagées; cache des fourches avant égratignés (voir photos)	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES




















EXTÉRIEUR












Stock: PM253417 | Généré le 04/11/2026 02:14