Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
27/10/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Silverado 1500	Rst	2024	1GCUDEED7RZ260919	70 864

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=PoC65Zf6/zndT7wn2D1x6912TDBaQh3j

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	5.3 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé.	Jantes oem	Avant: 6/32 Arrière: 7/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique constaté au moment de l'inspection. Système d'échappement bruyant. Usure irrégulière des pneus (déformation par bosses).

ÉQUIPEMENTS

☒ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☐ **TOIT PANORAMIQUE**	☒ **CAMÉRA RECUL**
☒ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☐ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☐ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☒ **AIR CLIMATISÉ**	☒ **NAVIGATION**
☒ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☒ **CLIM. BI-ZONE**	☒ **BLUETOOTH**
☐ **INTÉRIEUR CUIR**	☒ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☒ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☒ **MIROIRS ÉLECTR.**	☒ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☒ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☒ **PHARES ANTIBROUIL.**	☒ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☒ **VITRES TEINTÉES**	☒ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Pare-chocs arrière endommagé. Pare-brise fissuré. Jantes égratignées. Aile avant gauche endommagée. Portes côté gauche endommagées. Poignée de porte conducteur endommagée. Aile arrière gauche bosselée et égratignée. Hayon arrière endommagé. Aile arrière côté droit endommagée. Aile avant droite endommagée. Capot endommagé. Pare-chocs avant endommagé. Feu arrière droit brisé. Encadrement de porte conducteur égratigné. (Voir les photos)	Tableau de bord égratigné. Boîte à gants égratignée. Panneaux de portes égratignés. Console centrale égratignée. Éclairage intérieur de la boîte de chargement endommagé. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES














EXTÉRIEUR









INTÉRIEUR









Stock: RZ260919 | Généré le 19/11/2026 16:01