Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
10/11/2026	1

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Chevrolet	Equinox ev	Lt	2025	3GN7DLRP7SS237950	18 950

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=4zOWIpGV3GqI2XF2nCnOyyu1Am8kxcvs

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☒ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☒ ÉLECTRIQUE
☒ TRACTION	☐ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur électrique	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.	Jantes oem	Avant: 7/32 Arrière: 8/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection. Câble de recharge absent.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Égratignures constatées sur une jante, le pare-chocs avant, le pare-chocs arrière, le couvercle de coffre, le toit ainsi que les portes du côté droit.	Égratignures constatées sur la console centrale, les panneaux de portes et les garnitures en plastique du coffre.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES













EXTÉRIEUR







INTÉRIEUR




MFD BY GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
FAB. PAR GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
3GN7DLRP7SS237950
ICES/NMB-002






Comm. à utiliser Gemini
votre assistant IA pour la voiture

Suppression des données du système d'infodivertissement