Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
11/11/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Zero	Dsr		2022	538SDJZ61NCG19586	1 367

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Noir	

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☐ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☐ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☒ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION	☐ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Zf 14.4	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord	Jantes oem	Avant: 10% Arrière: 15%

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection


ÉQUIPEMENTS

☐ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☐ CAMÉRA RECUL
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☐ AIR CLIMATISÉ	☐ NAVIGATION
☐ SIÈGES CHAUFFANTS	☐ CLIM. BI-ZONE	☐ BLUETOOTH
☐ INTÉRIEUR CUIR	☐ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☐ MIROIRS ÉLECTR.	☐ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☐ ENTRÉE SANS CLÉ	☐ AUDIO PREMIUM
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☐ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☐ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.


DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Égratignures relevées sur l'aile arrière, le panneau avant et le panneau latéral droit	

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES






EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR










Stock: NCG19586 | Généré le 18/11/2026 14:17