Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
13/11/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Polaris	Rzr	Xp	2024	3NSNMF994RF298273	3 643

RAPPORT CARFAX

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Gris foncé	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
1000cc	

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement signalé.	Jantes oem	Avant: 90% Arrière: 80%

PROBLÈMES MÉCANIQUES

Démarrage difficile (origine possible : solénoïde ou verrou d'antidémarrage). Pédale de frein à course basse détectée.

ÉQUIPEMENTS

☐ **VITRES ÉLECTRIQUES**	☐ **TOIT PANORAMIQUE**	☐ **CAMÉRA RECUL**
☐ **VERR. ÉLECTRIQUE**	☐ **TOIT OUVRANT**	☐ **CAPTEUR RECUL**
☐ **MIROIRS CHAUFFANTS**	☐ **AIR CLIMATISÉ**	☒ **NAVIGATION**
☐ **SIÈGES CHAUFFANTS**	☐ **CLIM. BI-ZONE**	☒ **BLUETOOTH**
☒ **INTÉRIEUR CUIR**	☐ **RÉGULATEUR VIT.**	☐ **LECTEUR DVD**
☐ **SIÈGES ÉLECTRIQUES**	☐ **MIROIRS ÉLECTR.**	☐ **COMM. AU VOLANT**
☐ **SIÈGES VENTILÉS**	☐ **ENTRÉE SANS CLÉ**	☐ **AUDIO PREMIUM**
☐ **PHARES ANTIBROUIL.**	☐ **VOLANT CHAUFFANT**	☐ **3E RANGÉE SIÈGES**
☐ **VITRES TEINTÉES**	☐ **INTÉRIEUR TISSU**	☐ **TOIT RIGIDE CONV.**

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Égratignures relevées sur les éléments suivants : panneau arrière, pare-chocs arrière, jante, ailes, portes, pare-chocs avant et panneau avant. Grille de prise d'air décollée. (Voir photos pour détails.)	Module de sécurité arrière droit endommagé. Nettoyage complet requis.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES


























EXTÉRIEUR







INTÉRIEUR








Stock: RF298273 | Généré le 18/11/2026 14:17