Recreatif rive-nord

Recreatif rive-nord
885, boul. arthur-sauvé
Saint-eustache, QUEBEC J7R4K3

DATE D'ARRIVÉE	NUMÉRO DE CLÉ
24/11/2026	2

MARQUE	MODÈLE	FINITION	ANNÉE	SÉRIE (VIN)	KM/MILES
Ram	1500	Sport	2022	1C6SRFVT0NN395593	25 341

RAPPORT CARFAX
https://vhr.carfax.ca/fr/?id=WpMdNAFUu3xJaV24LYrfA3sh31KcyHyC

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR
Blanc	Black

☐ REG CAB	☐ KING CAB	☐ QUAD CAB	☒ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES	☒ 4 PORTES	☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL	☐ HYBRID	☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION	☒ 4WD	☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE	☐ DOUBLE EMBRAYAGE	

MOTEUR	CYLINDRÉE (L)
Moteur à 8 cylindres	5.7 L · 8 cyl

LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD	MAGS	USURE DES PNEUS
Aucun voyant d'avertissement actif au tableau de bord.	Acier	Avant: 5/32 Arrière: 6/32

PROBLÈMES MÉCANIQUES
Aucun problème mécanique noté au moment de l'inspection. Note : véhicule préalablement déclaré volé et retrouvé.

ÉQUIPEMENTS

☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE	☒ CAMÉRA RECUL
☒ VERR. ÉLECTRIQUE	☐ TOIT OUVRANT	☐ CAPTEUR RECUL
☒ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ	☒ NAVIGATION
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE	☒ BLUETOOTH
☒ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.	☐ LECTEUR DVD
☒ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.	☒ COMM. AU VOLANT
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ	☒ AUDIO PREMIUM
☒ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT	☐ 3E RANGÉE SIÈGES
☒ VITRES TEINTÉES	☒ INTÉRIEUR TISSU	☐ TOIT RIGIDE CONV.

DOMMAGES EXTÉRIEURS	DOMMAGES INTÉRIEURS
Toit égratigné. Porte arrière gauche égratignée. Aile arrière gauche égratignée. Hayon égratigné. Aile arrière droite bosselée. Porte arrière droite bosselée. Pare-chocs arrière égratigné. Boîtier de rétroviseur droit fissuré. Pare-chocs avant égratigné. Pare-brise fissuré.	Revêtement en cuir du siège conducteur fissuré. Panneaux de portes égratignés.

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



















EXTÉRIEUR









INTÉRIEUR








Clear Personal Data
LOADING