

DATE D'ARRIVÉE 17/08/2026				NUMÉRO DE CLÉ 2	
MARQUE Harley-davidson	MODÈLE Flhtcu	FINITION	ANNÉE 2017	SÉRIE (VIN) 5HD1FCCAXHB647425	KM/MILES 32 477
RAPPORT CARFAX https://vhr.carfax.ca/fr/?id=uLjmvPkNym4UCSwP7nd4WzbxyU3nXPdH					
COULEUR EXTÉRIEUR Bleu			COULEUR INTÉRIEUR		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☐ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☒ PROPULSION		☐ 4WD		☐ 4X4
☒ MANUELLE	☐ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR Moteur à 2 cylindres				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD Aucun voyant d'avertissement présent au tableau de bord.		MAGS Jantes oem		USURE DES PNEUS Avant: 75% Arrière: 70%	
PROBLÈMES MÉCANIQUES Remplacement de la batterie requis avant la mise en circulation du véhicule.					
ÉQUIPEMENTS					
☐ VITRES ÉLECTRIQUES		☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU	
☐ VERR. ÉLECTRIQUE		☐ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU	
☐ MIROIRS CHAUFFANTS		☐ AIR CLIMATISÉ		☒ NAVIGATION	
☐ SIÈGES CHAUFFANTS		☐ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH	
☒ INTÉRIEUR CUIR		☐ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD	
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES		☐ MIROIRS ÉLECTR.		☒ COMM. AU VOLANT	
☐ SIÈGES VENTILÉS		☐ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM	
☐ PHARES ANTIBROUIL.		☐ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES	
☐ VITRES TEINTÉES		☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.	
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		


Aile arrière endommagée. Panneau latéral présentant des égratignures. Poignée présentant des signes d'usure. Sacoches égratignées. Déflecteur égratigné. (Voir les photos)

PHOTOS DU VÉHICULE

DOMMAGES



EXTÉRIEUR



Stock: HB647425 | Généré le 24/08/2026 04:21