

DATE D'ARRIVÉE 14/10/2025				NUMÉRO DE CLÉ 1	
MARQUE Honda	MODÈLE Cr-v	FINITION	ANNÉE 2023	SÉRIE (VIN) 2HKRS4H5XPH113296	KM/MILES 43 796
RAPPORT CARFAX					
COULEUR EXTÉRIEUR Noir			COULEUR INTÉRIEUR Grey		
☐ REG CAB	☐ KING CAB		☐ QUAD CAB		☐ CREW CAB
☐ 2 PORTES	☐ 3 PORTES		☐ 4 PORTES		☒ 5 PORTES
☒ ESSENCE	☐ DIESEL		☐ HYBRID		☐ ÉLECTRIQUE
☐ TRACTION	☐ PROPULSION		☒ 4WD		☐ 4X4
☐ MANUELLE	☒ AUTOMATIQUE		☐ DOUBLE EMBRAYAGE		
MOTEUR 1.5 litres				CYLINDRÉE (L)	
LUMIÈRES ALLUMÉES DANS TABLEAU DE BORD		MAGS Mags oem		USURE DES PNEUS Avant: 5 Arrière: 6	
PROBLÈMES MÉCANIQUES PAS AU MOMENT DE L'INSPECTION					
ÉQUIPEMENTS					
☒ VITRES ÉLECTRIQUES	☐ TOIT PANORAMIQUE		☐ CAMÉRA RECU		
☐ VERR. ÉLECTRIQUE	☒ TOIT OUVRANT		☐ CAPTEUR RECU		
☐ MIROIRS CHAUFFANTS	☒ AIR CLIMATISÉ		☐ NAVIGATION		
☒ SIÈGES CHAUFFANTS	☒ CLIM. BI-ZONE		☒ BLUETOOTH		
☐ INTÉRIEUR CUIR	☒ RÉGULATEUR VIT.		☐ LECTEUR DVD		
☐ SIÈGES ÉLECTRIQUES	☒ MIROIRS ÉLECTR.		☐ COMM. AU VOLANT		
☐ SIÈGES VENTILÉS	☒ ENTRÉE SANS CLÉ		☐ AUDIO PREMIUM		
☐ PHARES ANTIBROUIL.	☒ VOLANT CHAUFFANT		☐ 3E RANGÉE SIÈGES		
☒ VITRES TEINTÉES	☐ INTÉRIEUR TISSU		☐ TOIT RIGIDE CONV.		
DOMMAGES EXTÉRIEURS			DOMMAGES INTÉRIEURS		


BAS DE CAISSE CÔTÉ PASSAGER ENDOMMAGÉE PARE-CHOC
AVANT ENDOMMAGÉ JANTE ÉGRATIGNÉE QUELQUES ENDROITS
ÉGRATIGNÉS (VOIR LES PHOTOS POUR LES DOMMAGES
COMPLET)

VOÛTE TACHÉE PLASTIQUES DE VALISE ÉGRATIGNÉS SIÈGE
PASSAGER TACHÉ (VOIR LES PHOTOS)


PHOTOS DU VÉHICULE


DOMMAGES





EXTÉRIEUR



[illegible]

Stock: 113296 | Généré le 25/08/2026 14:04